



# Transversale Kaala Gomen - Lot 1 - Tr02

## Localisation des examens et avis géotechniques

24/09/2024




RÔLE		ENTREPRISE	ADRESSE	REPRÉSENTANT	TEL/FAX/M
1	Maître d'ouvrage	KAALA GOMEN	KAALA GOMEN	Pas de contact associé	
2	MOE	SARL BECK	BP 1845 98860 KONE	Pas de contact associé	

LOT		ENTREPRISE	ADRESSE	REPRÉSENTANT	TEL/FAX/M
LOT ST	HYDROSSEEDING	SOREVAS	Lot 189 - Secteur Pouembout lot B Pouembout	Mme Audrey MOLINA audrey.molina@sorevas.nc	Port. : 78.18.42
LOT 1	TERRASSEMENT	SARL AJ BOLLIET		M. Aymeric BUISSON abuisson@bolliet.nc	Port. : 751313

## Transversale Kaala Gomen - Lot 1 - Tr02 / Rapport Géotechnique / TC1.2 - PL41 - PK 59610-61010

### Liste des non-conformités

N°		LOT	ENTREPRISE	INTITULÉ	DATE BUTOIR	LOCALISATION	OBSERVATIONS	ÉTAT
7	X	3 GEOTECHNICIE N		Zone de rétrécissement.	08/10/2024			À corriger

## Photographies des non-conformités




7

Zone de rétrécissement.


3 GEOTECHNICIEN  
08/10/2024

## Plan - Transversale Kaala Gomen - Lot 1 - Tr02 / Rapport Géotechnique / TC1.2 - PL41 - PK 59610-61010



## Transversale Kaala Gomen - Lot 1 - Tr02 / Rapport Géotechnique / TF planche 4 - PK 56580-58030

### Liste des non-conformités

N°		LOT	ENTREPRISE	INTITULÉ	DATE BUTOIR	LOCALISATION	OBSERVATIONS	ÉTAT
38		3 GEOTECHNICIE N		Avis sur enrochement	08/10/2024		Enrochement très raide	À corriger
42	X	3 GEOTECHNICIE N		Confortement amont et aval à prévoir	08/10/2024		Fondation lignes elec déchaussée, largeur voirie insuffisante	À corriger
43	X	3 GEOTECHNICIE N		Confortement amont et aval à prévoir	08/10/2024			À corriger

## Photographies des non-conformités



42

Confortement amont et aval à prévoir

3 GEOTECHNICIEN  
08/10/2024



43

Confortement amont et aval à prévoir

3 GEOTECHNICIEN  
08/10/2024

**Plan - Transversale Kaala Gomen - Lot 1 - Tr02 / Rapport Géotechnique / TF planche 4 - PK 56580-58030**





## Transversale Kaala Gomen - Lot 1 - Tr02 / Rapport Géotechnique / TF planche 3 - PK 55225-56580

### Liste des non-conformités

N°		LOT	ENTREPRISE	INTITULÉ	DATE BUTOIR	LOCALISATION	OBSERVATIONS	ÉTAT
51		3 GEOTECHNICIE N		Talus très alééré suite effondrement.	08/10/2024			À corriger
52	X	3 GEOTECHNICIE N		Prévoir étude type grillage plaqué	08/10/2024			À corriger
54		3 GEOTECHNICIE N		Étude complémentaire à prévoir pour élargissement	08/10/2024			À corriger
56	X	3 GEOTECHNICIE N		Confortement amont à prévoir	08/10/2024			À corriger
57	X	3 GEOTECHNICIE N		Avis sur enrochement	08/10/2024			À corriger
63		3 GEOTECHNICIE N		Étude complémentaire à prévoir talus aval	08/10/2024			À corriger
64		3 GEOTECHNICIE N		Étude complémentaire à prévoir talus aval	08/10/2024	264n bis		À corriger
72		3 GEOTECHNICIE N		Avis sur enrochement	08/10/2024	260 Nbis		À corriger

## Photographies des non-conformités



52

Prévoir étude type grillage  
plaqué

3 GEOTECHNICIEN  
08/10/2024



56

Confortement amont à prévoir

3 GEOTECHNICIEN  
08/10/2024






57

Avis sur enrochement


3 GEOTECHNICIEN  
08/10/2024

## Plan - Transversale Kaala Gomen - Lot 1 - Tr02 / Rapport Géotechnique / TF planche 3 - PK 55225-56580



**Plan - Transversale Kaala Gomen - Lot 1 - Tr02 / Rapport Géotechnique /  
TF planche 3 - PK 55225-56580 - Extrait 1**

**Transversale Kaala Gomen - Lot 1 - Tr02 / Rapport Géotechnique / TC1.1 - PL40 - PK 58030-59610****Liste des non-conformités**

N°		LOT	ENTREPRISE	INTITULÉ	DATE BUTOIR	LOCALISATION	OBSERVATIONS	ÉTAT
24		3 GEOTECHNICIE N		Avis n*5 LGC	08/10/2024			À corriger
25		3 GEOTECHNICIE N		Avis n*5 LGC	08/10/2024			À corriger
32	X	3 GEOTECHNICIE N		Avis sur enrochement	08/10/2024		Une clé a été ajoutée	À corriger
33		3 GEOTECHNICIE N		Avis sur enrochement	08/10/2024			À corriger
34	X	3 GEOTECHNICIE N		Avis sur enrochement	08/10/2024			À corriger
80*		3 GEOTECHNICIE N		Avis sur talus	08/10/2024		Demande du geotechnicien	À corriger

## Photographies des non-conformités



32

Avis sur envrochement

3 GEOTECHNICIEN  
08/10/2024



34

Avis sur envrochement

3 GEOTECHNICIEN  
08/10/2024

## Plan - Transversale Kaala Gomen - Lot 1 - Tr02 / Rapport Géotechnique / TC1.1 - PL40 - PK 58030-59610

