

REPUBLIQUE FRANCAISE

NOUVELLE – CALEDONIE
PROVINCE NORD

Travaux divers extérieurs au centre aquatique provincial de Pouembout


PLANS ET RAPPORTS PHOTOGRAPHIQUE


Table des matières

1	Aménagements Extérieurs	3
1 – Plans		3
2 – Rapport photographique		4

Aménagements Extérieurs


1 – Plans





2 – Rapport photographique

- Emplacement du local technique et gaines à sécuriser.



- Vue sur les volets roulants à sécuriser



- Portillon de service à remettre en état

